

Audi Bauer Paris



Audi Bauer Paris Saint-Ouen
78-80, rue du Docteur Bauer
93400 Saint-Ouen
Tél. 01 49 18 30 00
Fax 01 49 18 30 01

Audi Bauer Paris Wagram
21, rue Cardinet
75017 Paris
Tél. 01 42 12 30 00
Fax 01 42 12 30 01

Audi Bauer Paris Roissy
1, rue des Marguilliers
95700 Roissy-en-France
Tél. 01 85 74 30 00
Fax 01 85 74 30 01

Audi Bauer Paris Nanterre
36, av. Vladimir Ilitch Lénine
92000 Nanterre
Tél. 01 85 76 30 00
Fax 01 85 76 30 01

STE FLEXIFLEET
97 RUE MARTHA DESRUMAUX
92000 NANTERRE

www.bauerparis.fr - contact@bauerparis.fr

Facture n° 727001 du 08/07/2025

Numéro d'ordre : 424303 Mécanique / Atel. Nanterre

Tél : 06 86 15 58 33

Numéro client : 759652 tardy.j@gmail.com

Conseiller SAV : Darwin Rolando

Page : 1

Marque	Type	Châssis	Mise en circulation	Moteur	Immatriculation	Date entrée/CNIT	Kilométrage
Audi	FYTCUY	WAUZZZFY8N2069638	09/04/2022	DTPA	GF-724-SR	03/06/2025	71 125
Pièces / Main-d'œuvre	Libellé		P.U. Taux horaire	Qté / Heure	% R	Prix net H.T.	T.V.A.
Q5 SPORTBACK 40	TDI 204CH QUATTRO S TRO						
	KMS APRES ESSAI : 71 127 KMS						
AZVAS	TELEDIAGNOSTIC AU BANC		144,00	1,00		144,00	1
	ELECTRONNIQUE VAS 6150						
01500060	GFS/FONCTION GUIDEE .		168,00	1,00		168,00	1
10612139	ROTOR : DEPOSER		168,00	0,20		33,60	1
10615570	FLASQUE ETANCH.VILEBREQUIN		168,00	6,80		1 142,40	1
	:REPLACE						
27068930	BATTERIE :CHARGE		168,00	0,10		13,80	1
34351930	BOITE DE VITESSES :DEPOSEE ET		168,00	9,40		1 579,20	1
	REPOSEE						
90920030	PREP. CAL. SYST. AIDE COND .		168,00	0,30		50,40	1
94151651	PHARES :REGLE		168,00	0,20		33,60	1
96381550	CAMERA DE SYST. AIDE CONDU		168,00	0,40		67,20	1
	:REGLE						
CHARTECO	PARTICIPATION RECYCLAGE DECHETS		4,17	1,00		4,17	1
	Total des prestations					3 239,37	
04L253115	JOINT		6,60	1,00		6,60	1
05L103113B	BOUCHON		8,91	3,00		26,73	1
05L103171A	BRIDE		173,60	1,00		173,60	1

Ventilation T.V.A.

0	1	2	3	4	5

Pièces : ☐ Origine constructeur ☐ Autres origines
Facture expliquée : ☐ Oui ☐ Non
(Facturation main-d'œuvre au temps barémé sauf AZ facturé au temps passé)
Mode de règlement : ☐ Espèces ☐ Chèque
☐ Carte Bleue ☐ LCR

Lorsque le client effectue des réparations sur des véhicules acquis pour les besoins de son activité professionnelle, conformément à l'article L441-6 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40€ par facture.

Prochain Service Entretien à Km
ou ans ou Entretien Longlife selon indicateur
d'entretien du tableau de bord.

Date du prochain contrôle technique : 09/04/2026

(1) Audi : 0 800 28 3400* / 0033 426 298 772 depuis l'étranger - Conditions et modalités disponibles sur www.audi.fr

ASSISTANCE
24h/24, 7j/7



* Appel non surtaxé.

2025/07/08 13:50:48

Audi Bauer Paris



Audi Bauer Paris Saint-Ouen
78-80, rue du Docteur Bauer
93400 Saint-Ouen
Tél. 01 49 18 30 00
Fax 01 49 18 30 01

Audi Bauer Paris Wagram
21, rue Cardinet
75017 Paris
Tél. 01 42 12 30 00
Fax 01 42 12 30 01

Audi Bauer Paris Roissy
1, rue des Marguilliers
95700 Roissy-en-France
Tél. 01 85 74 30 00
Fax 01 85 74 30 01

Audi Bauer Paris Nanterre
36, av. Vladimir Ilitch Lénine
92000 Nanterre
Tél. 01 85 76 30 00
Fax 01 85 76 30 01

STE FLEXIFLEET .
97 RUE MARTHA DESRUMAUX
92000 NANTERRE

www.bauerparis.fr - contact@bauerparis.fr

Facture n° 727001 du 08/07/2025

Numéro d'ordre : 424303 Mécanique / Atel. Nanterre
Numéro client : 759652 tardy.j@gmail.com
Conseiller SAV : Darwin Rolando

Tél : 06 86 15 58 33

Page : 2

Marque	Type	Châssis	Mise en circulation	Moteur	Immatriculation	Date entrée/CNIT	Kilométrage	
Audi	FYTCUY	WAUZZZFY8N2069638	09/04/2022	DTPA	GF-724-SR	03/06/2025	71 125	
Pièces / Main-d'œuvre		Libellé	P.U.	Taux horaire	Qté / Heure	% R	Prix net H.T.	T.V.A.
Q5 SPORTBACK 40		TDI 204CH QUATTRO S TRO						
05L103609A		JOINT		27,00	1,00		27,00	1
05L131455C		COLLIER		29,40	1,00		29,40	1
05L131455G		COLLIER		21,65	1,00		21,65	1
05L131547D		JOINT		11,50	1,00		11,50	1
05L131547G		JOINT		14,70	1,00		14,70	1
05L145187		BAGUEJOINT		16,27	1,00		16,27	1
05L253725A		COLLIER		8,18	1,00		8,18	1
06L103801D		VIS		6,20	1,00		6,20	1
0CK321439A		BOUCHON		2,60	3,00		7,80	1
3Q0253115		JOINT		4,45	1,00		4,45	1
3Q0253725A		COLLIER		26,40	1,00		26,40	1
4S0805163		CLIP		0,30	4,00		1,20	1
8E0407643A		VIS T.CYL.		10,50	2,00		21,00	1
8W0253115D		JOINT		9,32	1,00		9,32	1
8W0407357		PLAQUE		1,76	3,00		5,28	1
8W0521142		JOINT		6,73	1,00		6,73	1
D 176501S0		P. ETANCH.		7,46	10,00		74,60	1
D 291091A1		SOLVANT		27,76	1,00		27,76	1
G 052000S0		EAU DIST.		0,41	40,00		16,40	1
G 052195FM		SHELL 0W30 VRAC		1,24	10,00		12,40	1
G 055529S0		HUILE		5,18	4,00		20,72	1
G 12E100S1		LIQREFROID		1,00	40,00		40,00	1

Ventilation T.V.A.					
0	1	2	3	4	5

Pièces : ☐ Origine constructeur ☐ Autres origines

Facture expliquée : ☐ Oui ☐ Non
(Facturation main-d'œuvre au temps baromé sauf AZ facturé au temps passé)

Mode de règlement : ☐ Espèces ☐ Chèque
☐ Carte Bleue ☐ LCR


Lorsque le client effectue des réparations sur des véhicules acquis pour les besoins de son activité professionnelle, conformément à l'article L.441-6 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40€ par facture.

Prochain Service Entretien à Km
ou ans ou Entretien Longlife selon indicateur
d'entretien du tableau de bord.
Date du prochain contrôle technique : 09/04/2026

Montant H.T. €
T.V.A.
NET A PAYER T.T.C. €

(1) Audi : 0 800 28 3400* / 0033 426 298 772 depuis l'étranger - Conditions et modalités disponibles sur www.audi.fr

ASSISTANCE
24h/24, 7j/7



* Appel non surtaxé.

2025/07/08 13:50:48

Audi Bauer Paris



Audi Bauer Paris Saint-Ouen
78-80, rue du Docteur Bauer
93400 Saint-Ouen
Tél. 01 49 18 30 00
Fax 01 49 18 30 01

Audi Bauer Paris Wagram
21, rue Cardinet
75017 Paris
Tél. 01 42 12 30 00
Fax 01 42 12 30 01

Audi Bauer Paris Roissy
1, rue des Marguilliers
95700 Roissy-en-France
Tél. 01 85 74 30 00
Fax 01 85 74 30 01

Audi Bauer Paris Nanterre
36, av. Vladimir Ilitch Lénine
92000 Nanterre
Tél. 01 85 76 30 00
Fax 01 85 76 30 01

STE FLEXIFLEET
97 RUE MARTHA DESRUMAUX
92000 NANTERRE

www.bauerparis.fr - contact@bauerparis.fr

Facture n° 727001 du 08/07/2025

Numéro d'ordre : 424303 Mécanique / Atel. Nanterre

Tél : 06 86 15 58 33

Numéro client : 759652 tardy.j@gmail.com

Conseiller SAV : Darwin Rolando

Page : 3

Page : 1

Marque	Type	Châssis	Mise en circulation	Moteur	Immatriculation	Date entrée/CNIT	Kilométrage
Audi	FYTCUY	WAUZZZFY8N2069638	09/04/2022	DTPA	GF-724-SR	03/06/2025	71 125
Pièces / Main-d'œuvre		Libellé	P.U. Taux horaire	Qté / Heures	% R	Prix net H.T.	T.V.A.
Q5 SPORTBACK 40		TDI 204CH QUATTRO S TRO					
N 01508210		ECROU	2,00	2,00		4,00	1
N 0195307		VIS	3,21	2,00		6,42	1
N 10314506		VIS	4,29	1,00		4,29	1
N 10518405		VIS	3,69	1,00		3,69	1
N 10702603		VIS	4,20	4,00		16,80	1
N 10719001		VIS	3,95	6,00		23,70	1
N 10720402		VIS RGAS QT 13	3,10	4,00		12,40	1
N 10724701		VIS	1,92	2,00		3,84	1
N 10772201		COLLIER	3,21	1,00		3,21	1
N 10780501		VIS	3,73	2,00		7,46	1
N 90724603		VIS	1,61	4,00		6,44	1
N 90945002		VIS	2,00	6,00		12,00	1
N 91066101		VIS	3,20	2,00		6,40	1
N 91129101		VIS	4,56	2,00		9,12	1
N 91129401		VISTETECYL	5,59	1,00		5,59	1
N 91129601		VISTETECYL	7,37	1,00		7,37	1
N 91129701		VISTETECYL	8,89	2,00		17,78	1
N 91130802		ECR.EMBASE	2,49	3,00		7,47	1
N 91143203		VIS	4,99	3,00		14,97	1
N 91143301		VIS	7,37	4,00		29,48	1
N 91157402		ECR.EMBASE	4,35	5,00		21,75	1
N 91175601		VIS	3,20	12,00		38,40	1

Ventilation T.V.A.

0	1	2	3	4	5

Pièces : ☐ Origine constructeur ☐ Autres origines

Facture expliquée : ☐ Oui ☐ Non
(Facturation main-d'œuvre au temps barémé sauf AZ facturé au temps passé)

Mode de règlement : ☐ Espèces ☐ Chèque
☐ Carte Bleue ☐ LCR

Lorsque le client effectue des réparations sur des véhicules acquis pour les besoins de son activité professionnelle, conformément à l'article L.441-6 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40€ par facture.

Prochain Service Entretien à Km
ou ans ou Entretien Longlife selon indicateur
d'entretien du tableau de bord.

Date du prochain contrôle technique : 09/04/2026

(1) Audi : 0 800 28 3400* / 0033 426 298 772 depuis l'étranger - Conditions et modalités disponibles sur www.audi.fr

Bauer Paris - Siège Social : 78-80, rue du Docteur Bauer - 93400 Saint-Ouen - LCL PARIS - IBAN : FR74 3000 2005 7200 0000 6030 E81 - BIC/SWIFT : CRLYFRPP
SAS au capital de 1 000 000 € - SIRET 775 669 401 00058
APE 4511Z - RCS 775 669 401 - N° TVA : FR 40 775 669 401



Audi Bauer Paris



Audi Bauer Paris Saint-Ouen
78-80, rue du Docteur Bauer
93400 Saint-Ouen
Tél. 01 49 18 30 00
Fax 01 49 18 30 01

Audi Bauer Paris Wagram
21, rue Cardinet
75017 Paris
Tél. 01 42 12 30 00
Fax 01 42 12 30 01

Audi Bauer Paris Roissy
1, rue des Marguilliers
95700 Roissy-en-France
Tél. 01 85 74 30 00
Fax 01 85 74 30 01

Audi Bauer Paris Nanterre
36, av. Vladimir Ilitch Lénine
92000 Nanterre
Tél. 01 85 76 30 00
Fax 01 85 76 30 01

STE FLEXIFLEET .
97 RUE MARTHA DESRUMAUX
92000 NANTERRE

www.bauerparis.fr - contact@bauerparis.fr

Facture n° 727001 du 08/07/2025

Numéro d'ordre : 424303 Mécanique / Atel. Nanterre
Numéro client : 759652 tardy.j@gmail.com
Conseiller SAV : Darwin Rolando

Tél : 06 86 15 58 33

Page : 4

Marque	Type	Châssis	Mise en circulation	Moteur	Immatriculation	Date entrée/CNIT	Kilométrage	
Audi	FYTCUY	WAUZZZFY8N2069638	09/04/2022	DTPA	GF-724-SR	03/06/2025	71 125	
Pièces / Main-d'œuvre		Libellé		P.U. Taux horaire	Qté / Heure	% R	Prix net H.T.	T.V.A.
Q5 SPORTBACK 40		TDI 204CH QUATTRO S TRO						
N 91209701		VIS		2,30	4,00		9,20	1
N 91233201		ECR.EMBASE		1,50	4,00		6,00	1
N 91247202		VIS		4,50	4,00		18,00	1
N 91253501		VIS		1,00	4,00		4,00	1
N 91254201		VIS		3,50	1,00		3,50	1
N 91260101		VIS		4,50	1,00		4,50	1
N 91265101		VIS		2,10	2,00		4,20	1
N 91265201		VIS		0,70	1,00		0,70	1
N 91275001		VIS		6,81	2,00		13,62	1
WHT001987		ECROU		1,80	4,00		7,20	1
WHT002305		ECROU		2,38	2,00		4,76	1
WHT003487		BOUCHON		6,30	1,00		6,30	1
WHT005372		VIS		6,63	4,00		26,52	1
WHT005514		VIS		5,40	2,00		10,80	1
WHT006151		ECR.EMBASE		4,40	2,00		8,80	1
WHT006917		VIS		3,00	2,00		6,00	1
WHT007028		VIS		5,50	2,00		11,00	1
WHT007061		VIS		3,40	2,00		6,80	1
WHT008449		VIS		2,10	2,00		4,20	1
WHT008721		VIS		13,00	6,00		78,00	1
WHT009067		BAGUE JO		12,95	2,00		25,90	1
WHT009067		BAGUE JO		12,95	2,00		25,90	1

Ventilation T.V.A.

0	1	2	3	4	5

Pièces : ☐ Origine constructeur ☐ Autres origines

Facture expliquée : ☐ Oui ☐ Non
(Facturation main-d'œuvre au temps barémé sauf AZ facturé au temps passé)

Mode de règlement : ☐ Espèces ☐ Chèque
☐ Carte Bleue ☐ LCR

Lorsque le client effectue des réparations sur des véhicules acquis pour les besoins de son activité professionnelle, conformément à l'article L.441-6 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40€ par facture.

Prochain Service Entretien à Km
ou ans ou Entretien Longlife selon indicateur
d'entretien du tableau de bord.

Date du prochain contrôle technique : 09/04/2026

(1) Audi : 0 800 28 3400* / 0033 426 298 772 depuis l'étranger - Conditions et modalités disponibles sur www.audi.fr

Bauer Paris - Siège Social : 78-80, rue du Docteur Bauer - 93400 Saint-Ouen - LCL PARIS - IBAN : FR74 3000 2005 7200 0000 6030 E81 - BIC/SWIFT : CRLYFRPP
SAS au capital de 1 000 000 € - SIRET 775 669 401 00058
APE 4511Z - RCS 775 669 401 - N° TVA : FR 40 775 669 401

ASSISTANCE
24h/24, 7j/7⁽¹⁾

* Appel non surtaxé.
2025/07/08 13:50:48



Audi Bauer Paris



Audi Bauer Paris Saint-Ouen
78-80, rue du Docteur Bauer
93400 Saint-Ouen
Tél. 01 49 18 30 00
Fax 01 49 18 30 01

Audi Bauer Paris Wagram
21, rue Cardinet
75017 Paris
Tél. 01 42 12 30 00
Fax 01 42 12 30 01

Audi Bauer Paris Roissy
1, rue des Marguilliers
95700 Roissy-en-France
Tél. 01 85 74 30 00
Fax 01 85 74 30 01

Audi Bauer Paris Nanterre
36, av. Vladimir Ilitch Lénine
92000 Nanterre
Tél. 01 85 76 30 00
Fax 01 85 76 30 01

STE FLEXIFLEET
97 RUE MARTHA DESRUMAUX
92000 NANTERRE

www.bauerparis.fr - contact@bauerparis.fr

Facture n° 727001 du 08/07/2025

Numéro d'ordre : 424303 Mécanique / Atel. Nanterre

Tél : 06 86 15 58 33

Numéro client : 759652 tardy.j@gmail.com

Conseiller SAV : Darwin Rolando

Page : 5

Marque	Type	Châssis	Mise en circulation	Moteur	Immatriculation	Date entrée/CNIT	Kilométrage
Audi	FYTCUY	WAUZZZFY8N2069638	09/04/2022	DTPA	GF-724-SR	03/06/2025	71 125
Pièces / Main-d'œuvre		Libellé	P.U. Taux horaire	Qté / Heure	% R	Prix net H.T.	T.V.A.
Q5 SPORTBACK 40		TDI 204CH QUATTRO S TRO					
WHT009068		BAGUE JO	5,70	1,00		5,70	1
WHT009773		VIS	5,46	8,00		43,68	1
N 10528301		*P*BATTERIE	5,60	1,00		5,60	1
NF		NETTOYANT	6,00	4,00		24,00	1
		Total des pièces de rechange				1 243,35	
		F FORFAIT CONTRÔLER ET RÉGLER LA GÉOMÉTRIE					
		MONTANT : 410.00 EUROS TTC					
FORFAIT		Contrôler et régler la géométrie	341,67	1,00		341,67	1
44950350		AVANT + ARRIERE VEHICULE					
44891550		CARROSSAGE DES ROUES AV :REGLE					
10821900		CARENAGE ANTI-BRUIT :DEPOSEE ET					
44931550		PINCEMENT DES ROUES AR :REGLE					
44881550		PINCEMENT DES ROUES AV :REGLE					
44941550		CARROSSAGE DES ROUES AR :REGLE					
01500000		GFS/FONCTION GUIDEE .					
		Total des forfaits				341,67	

Ventilation T.V.A.

0	1	2	3	4	5

Pièces : ☐ Origine constructeur ☐ Autres origines
Facture expliquée : ☐ Oui ☐ Non
(Facturation main-d'œuvre au temps barémé sauf AZ facturé au temps passé)
Mode de règlement : ☐ Espèces ☐ Chèque
☐ Carte Bleue ☐ LCR

Lorsque le client effectue des réparations sur des véhicules acquis pour les besoins de son activité professionnelle, conformément à l'article L.441-6 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40€ par facture.

Prochain Service Entretien à Km
ou ans ou Entretien Longlife selon indicateur
d'entretien du tableau de bord.

Date du prochain contrôle technique : 09/04/2026

(1) Audi : 0 800 28 3400* / 0033 426 298 772 depuis l'étranger - Conditions et modalités disponibles sur www.audi.fr

Bauer Paris - Siège Social : 78-80, rue du Docteur Bauer - 93400 Saint-Ouen - LCL PARIS - IBAN : FR74 3000 2005 7200 0000 6030 E81 - BIC/SWIFT : CRLYFRPP
SAS au capital de 1 000 000 € - SIRET 775 669 401 00058
APE 4511Z - RCS 775 669 401 - N° TVA : FR 40 775 669 401

ASSISTANCE
24h/24, 7j/7



* Appel non surtaxé.

2025/07/08 13:50:48

Audi Bauer Paris



Audi Bauer Paris Saint-Ouen
78-80, rue du Docteur Bauer
93400 Saint-Ouen
Tél. 01 49 18 30 00
Fax 01 49 18 30 01

Audi Bauer Paris Wagram
21, rue Cardinet
75017 Paris
Tél. 01 42 12 30 00
Fax 01 42 12 30 01

Audi Bauer Paris Roissy
1, rue des Margailliers
95700 Roissy-en-France
Tél. 01 85 74 30 00
Fax 01 85 74 30 01

Audi Bauer Paris Nanterre
36, av. Vladimir Ilitch Lénine
92000 Nanterre
Tél. 01 85 76 30 00
Fax 01 85 76 30 01

STE FLEXIFLEET
97 RUE MARTHA DESRUMAUX
92000 NANTERRE

www.bauerparis.fr - contact@bauerparis.fr

Facture n° 727001 du 08/07/2025

Numéro d'ordre : 424303 Mécanique / Atel. Nanterre

Tél : 06 86 15 58 33

Numéro client : 759652 tardy.j@gmail.com

Conseiller SAV : Darwin Rolando

Page : 6

Marque	Type	Châssis	Mise en circulation	Moteur	Immatriculation	Date entrée/CNIT	Kilométrage	
Audi	FYTCUY	WAUZZZFY8N2069638	09/04/2022	DTPA	GF-724-SR	03/06/2025	71 125	
Pièces / Main-d'œuvre		Libellé		P.U. Taux horaire	Qté / Heure	% R	Prix net H.T.	T.V.A.
Q5 SPORTBACK 40		TDI 204CH QUATTRO S TRO						
		ESP CB CHQE						
		BAUER VOUS REMERCIE DE VOTRE VISITE						
</								

Ventilation T.V.A.					
0	1	4 824,39	2	3	5
		20,00			
		964,88			

Pièces : ☐ Origine constructeur ☐ Autres origines
Facture expliquée : ☐ Oui ☐ Non
(Facturation main-d'œuvre au temps barémé sauf AZ facturé au temps passé)
Mode de règlement : ☐ Espèces ☐ Chèque
☐ Carte Bleue ☐ LCR

Lorsque le client effectue des réparations sur des véhicules acquis pour les besoins de son activité professionnelle, conformément à l'article L.441-6 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40€ par facture.

Prochain Service Entretien à Km
ou ans ou Entretien Longlife selon indicateur
d'entretien du tableau de bord.

Date du prochain contrôle technique : 09/04/2026

HT : 4 824,39 €

Montant H.T. €
T.V.A.

TVA : 964,88 €

TTC : 5 789,27 €

Acomptes : 0,00 €

NET A PAYER T.T.C. €

5 789,27 €

ASSISTANCE
24h/24, 7j/7⁽¹⁾



* Appel non surtaxé.

2025/07/08 13:50:48