



N° : FAC00000035

Date : 27/02/2025

1 Chemin des acacias

91590 - CERNY

FRANCE

Siret : 92166592300014

Un diagnostic précis pour une réparation ciblée

FlexiFleet

97 Rue Martha Desrumaux Batiment D

92000 Nanterre

Réf. : Révision simple (1 filtre) contrôle niveau, pression, éclairage, reinitialisation maintenance

Véhicule: Suzuki S Cross

Immatriculation: GS-502-PQ

Kilométrage: 45343km

Libellé	Qté	Unité	PU HT	Rem.	TVA	TTC
ART00000132 -Forfait Vidange 0W20 HYB	1,00		149,90 €	0,00%	20,00%	179,88 €
ART00000024 -Filtre à huile	1,00		11,90 €	100,00%	20,00%	0,00 €
ART00000025 -Joint de carter d'huile	1,00		1,80 €	100,00%	20,00%	0,00 €
ART00000020 -Déplacement IDF	1,00		33,325 €	100,00%	20,00%	0,00 €
ART00000021 -Recyclage Déchets	1,00		2,50 €	0,00%	20,00%	3,00 €

Détail de la TVA				Total HT	152,40 €
Code	Base HT	Taux	Montant	TVA	30,48 €
Normale	152,40 €	20,00%	30,48 €	Total TTC	182,88 €
Règlement	Virement				
Echéance(s)	182,88 € au 29/03/2025				

Coordonnées bancaires	
Nom	BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
IBAN	FR7610207000422321474128218
BIC	CCBPPFRPPMTG

Le montant total s'élève à cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-huit centimes

Pas d'escompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal sera exigible (Article L 441-10, alinéa 12 du Code de Commerce). Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).