

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA11674006

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ

26/05/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S091Z185

(9) RAISON SOCIALE : controleplus.fr - LE PLESSIS

(3) COORDONNÉES : SAS CCPLP
6, rue de la Longue Raie
91220 Le Plessis Pâté
Tel:01.60.86.67.66

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 091Z1388

NOM ET PRÉNOM : non renseignés

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

FE-075-GZ (F) 04/03/2019 04/03/2019

Marque Désignation commerciale

FORD TRANSIT

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

WF0XXXTTGXJA63983 N1 CTTE

Type/CNIT Énergie

N10FRDCT2791688 GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par une société de location de véhicules

(3) DATE DU CONTRÔLE

27/03/2024

N° DU PROCÈS-VERBAL

24032816

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MAJEURES

4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (D)
4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (D)
6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (ARG)

DÉFAILLANCES MINEURES

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (G,D)
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (D)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 07/02/2023 : 40763 km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

51983

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km) :		+4.0 m/km		
Dissymétrie suspension (≤30%) :		1%		22%
Forces verticales :		1331 daN		919 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	465 daN	479 daN	319 daN	323 daN
Déséquilibre (<20%) :		4%		2%
Forces de freinage (efficacité) :	465 daN	479 daN	319 daN	323 daN
Taux d'efficacité global (≥50%) :		70		
Frein de stationnement				
Taux d'efficacité (≥18%) :		21%		
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.50 m-1)	C1 : <0.10	C2 : <0.10		
Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)	-1.2%	-1.4%		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-4.0%		

FE-075-GZ

CT 26/05/2024

N° d'agrément : S091Z185

N° de série : WF0XXXTTGXJA63983

N° D'IMPRIMÉ : ZA11674006

S091Z185
24032816
XXXXXX