

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA11492121

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		02/05/2024	24033428	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Favorable		DÉFAILLANCES MINEURES 4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (D) 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D) Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 16/06/2023 : 74468 km		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ				
01/05/2026				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contrôle technique périodique				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGRÈMENT : S091Z185				
(9) RAISON SOCIALE : controleplus.fr - LE PLESSIS				
(3) COORDONNÉES : SAS CCPLP 6, rue de la Longue Raie 91220 Le Plessis Pâté Tel:01.60.86.67.66				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGRÈMENT : 091Z1388				
NOM ET PRÉNOM : non renseignés				
SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	
FG-077-AB (F)		07/05/2019	07/05/2019	
Marque		Désignation commerciale		
PEUGEOT		2008		
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre	
VF3CUHNPNKY080370		M1	VP	
Type/CNIT		Énergie		
M10PGTVP072Z529		ES		
Document(s) présenté(s)				
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par une société de location de véhicules				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
79967				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		DATE :		
FG-077-AB				
CT 01/05/2026				
S091Z185 24033428 XXXXXX				
N° d'agrément : S091Z185 N° de série : VF3CUHNPNKY080370 N° D'IMPRIMÉ : ZA11492121				

AVANT		ARRIERE	
G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km) :			
+7.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :			
0%		4%	
Forces verticales :			
780 daN		490 daN	
Frein de service			
Forces de freinage :		168 daN 150 daN	
Déséquilibre (<20%) :		11%	
Forces de freinage (efficacité) :		168 daN 150 daN	
Taux d'efficacité global (≥58%) :		63	
Frein de stationnement			
Taux d'efficacité (≥18%) :		22%	
Émissions à l'échappement			
CO ralenti (≤0.3%) : 0.00 CO ralenti accéléré (≤0.2%) : 0.00 Lambda (0.97 à 1.03) : 1.004			
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)			
-2.4%		-2.0%	
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)			
-4.0%		-4.0%	