

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA11310641

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		20/06/2024	24034440	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Favorable		DÉFAILLANCES MINEURES 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG,ARG) Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 10/08/2023 : 61002 km		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ				
19/06/2026				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contrôle technique périodique				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGRÈMENT : S091Z185				
(9) RAISON SOCIALE : controleplus.fr - LE PLESSIS				
(3) COORDONNÉES : SAS CCPLP 6, rue de la Longue Raie 91220 Le Plessis Pâté Tel:01.60.86.67.66				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGRÈMENT : 091S1133				
NOM ET PRÉNOM : non renseignés				
SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	
FE-477-MH (F)		12/03/2019	12/03/2019	
Marque		Désignation commerciale		
PEUGEOT		208		
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre	
VF3CCHNPNKT010996		M1	VP	
Type/CNIT		Énergie		
M10PGTVP071S850		ES		
Document(s) présenté(s)				
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par une société de location de véhicules				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
74136				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		DATE :		
FE-477-MH				
CT 19/06/2026				
S091Z185 24034440 XXXXXX				
N° d'agrément : S091Z185 N° de série : VF3CCHNPNKT010996 N° D'IMPRIMÉ : ZA11310641				

AVANT		ARRIERE	
G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km) :		+2.7 m/km	
Dissymétrie suspension (≤30%) :		3%	
Forces verticales :		776 daN	
Frein de service		Taux d'efficacité (≥18%) : 19%	
Forces de freinage :		304 daN 285 daN	
Déséquilibre (<20%) :		7%	
Forces de freinage (efficacité) :		304 daN 285 daN	
Taux d'efficacité global (≥58%) :		75	
Émissions à l'échappement		CO ralenti (≤0.3%) : 0.03 CO ralenti accéléré (≤0.2%) : 0.00 Lambda (0.97 à 1.03) : 1.001	
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)		-1.7% -1.4%	
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)		-4.0% -4.0%	