

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA11053566

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ

08/10/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S091Z185

(9) RAISON SOCIALE : controleplus.fr - LE PLESSIS

(3) COORDONNÉES : SAS CCPLP
6, rue de la Longue Raie
91220 Le Plessis Pâté
Tel:01.60.86.67.66

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 091Z1388

NOM ET PRÉNOM : non renseignés

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays (FK-343-BX (F))

Date d'immatriculation (13/09/2019)

Date de 1ère mise en circulation (13/09/2019)

Marque (NISSAN)

Désignation commerciale (QASHQAI)

(1) N° dans la série du type (VIN) (SJNFAAJ11U2638876)

(5) Catégorie internationale (M1)

Genre (VP)

Type/CNIT (M10NSSVP040L078)

Énergie (GO)

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par une société de location de véhicules

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MAJEURES

3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs (AV)
5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (ARD)

DÉFAILLANCES MINEURES

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 29/09/2023 : 96004 km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

110114

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

DATE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AVANT		ARRIERE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8m/km) :		+1.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :		1%		11%	
Forces verticales :		930 daN		576 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :	286 daN	295 daN	200 daN	196 daN	
Déséquilibre (<20%) :	4%		3%		
Forces de freinage (efficacité) :	286 daN	295 daN	200 daN	196 daN	
Taux d'efficacité global (≥58%) :	64				
Frein de stationnement		Taux d'efficacité (≥18%) : 24%			
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées (0.51 m-1)	C1 : <0.10	C2 : <0.10			
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.6%	-0.7%			
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-4.0%			

FK-343-BX

CT 08/10/2024

N° d'agrément : S091Z185

N° de série : SJNFAAJ11U2638876

N° D'IMPRIMÉ : ZA11053566

S091Z185
24035360
XXXXXX