

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA11053899

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		03/09/2024	24035692	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Favorable		DÉFAILLANCES MINEURES 0.3.1.a.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Manquant ou introuvable 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D) Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 13/09/2021 : 84959 km / 07/12/2023 : 82302 km		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ				
02/09/2026				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contrôle technique périodique				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGRÈMENT : S091Z185				
(9) RAISON SOCIALE : controleplus.fr - LE PLESSIS				
(3) COORDONNÉES : SAS CCPLP 6, rue de la Longue Raie 91220 Le Plessis Pâté Tel:01.60.86.67.66				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGRÈMENT : 091S1133				
NOM ET PRÉNOM : non renseignés				
SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	
FN-672-TK (F)		17/02/2020	17/02/2020	
Marque		Désignation commerciale		
PEUGEOT		3008		
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre	
VF3MRHNSUKS484511		M1	VP	
Type/CNIT		Énergie		
M10PGTVP079P124		ES		
Document(s) présenté(s)				
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par une société de location de véhicules				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
100512				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		DATE :		
FN-672-TK				
CT 02/09/2026				
S091Z185 24035692 XXXXXX				
N° d'agrément : S091Z185 N° de série : VF3MRHNSUKS484511 N° D'IMPRIMÉ : ZA11053899				

AVANT		ARRIERE	
G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km) : -1.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) : 4%		22%	
Forces verticales : 891 daN		570 daN	
Frein de service			
Forces de freinage : 252 daN 264 daN		198 daN 191 daN	
Déséquilibre (<20%) : 5%		4%	
Forces de freinage (efficacité) : 252 daN 264 daN		198 daN 191 daN	
Taux d'efficacité global (≥58%) : 61			
Frein de stationnement		Taux d'efficacité (≥18%) : 26%	
Émissions à l'échappement			
CO ralenti (≤0.3%) : 0.03 CO ralenti accéléré (≤0.2%) : 0.00 Lambda (0.97 à 1.03) : 1.005			
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -1.0%		-0.6%	
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) -4.0%		-3.7%	