



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA12466699

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		11/09/2024		24003419	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		DEFAILLANCES MAJEURES : 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté ARG, ARD 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVD, AVG 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact ARG DEFAILLANCES MINEURES : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant G, D 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé ARD Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 28/04/2023 : 48662km /			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
10/11/2024					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S031Z309					
(9) RAISON SOCIALE : CLAVE AUTO CONTROLE					
(3) COORDONNÉES : 14 CHEMIN DE LA GARRIGUE 31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS Tel : 05.34.27.71.93					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 011Z1086					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation			
FF-574-VQ (F)	29/04/2019	29/04/2019			
Marque	Désignation commerciale				
CITROEN	C3				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
VF7SXHMRPKT590383	M1	VP			
Type/CNIT	Énergie				
M10CTRVP0669159	ES				
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par une société de location de véhicules					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
71464					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		DATE :			

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-0.8m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%)	0%		0%	
Forces verticales	659daN		433daN	
Frein de service				
Force de freinage:	262daN	232daN	155daN	158daN
Déséquilibre (<20%):	12%		2%	
Force de freinage (efficacité):	262daN	232daN	155daN	158daN
Taux d'efficacité global (≥58%):	73%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%): 25%			
Emissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3): 0.04 - CO ralenti accéléré (≤0.2): 0.04 - Lambda (0.97 à 1.03): 0.999				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.2%	-1.2%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-3.9%		