



N° D'IMPRIMÉ T26138953

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUESECURITEST
CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

18/01/2024

N° DU PROCÈS-VERBAL

24048840

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

17/03/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S041T093

(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO CONTROLE DE MONT

(3) COORDONNÉES : 47 RUE DES MORINES
41250 MONT PRES CHAMBORD
Tél : 0254707899

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 041D1044

NOM ET PRÉNOM :

SIGNATURE :
NOM ET PRÉNOM : Non renseignés

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays : FE-247-BZ (F) Date d'immatriculation : 25/02/2019 Date de 1^{ère} mise en circulation : 25/02/2019

Marque

CITROEN

Désignation commerciale

C3

(1) N° dans la série du type (VIN)

VF7SXHMRPKT534189

(5) Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10CTRVP0669159

Énergie

ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par une société de location de véhicules

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

87427

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	13 %		7 %	
Forces verticales :	681 daN		432 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	262 daN	220 daN	179 daN	166 daN
Déséquilibre (<20%) :	17 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :	262 daN	220 daN	179 daN	166 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	74 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %				
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) : 1.017
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.7 %		+0.6 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-3.5 %		-1.1 %	