


N° D'IMPRIMÉ T26138961

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		19/01/2024		24048848	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		Défaillances mineures : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, AVD 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD 5.2.3.h.1. PNEU : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AVG, ARD, AVD, ARG			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 22/02/2023 : 80083 km			
18/01/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÉMENT : S041T093					
(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO CONTROLE DE MONT					
(3) COORDONNÉES : 47 RUE DES MORINES 41250 MONT PRES CHAMBORD Tél : 0254707899					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÉMENT : 041D1044					
NOM ET PRÉNOM : 					
SIGNATURE : NOM ET PRÉNOM : Non renseignés					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
FE-214-BZ (F)		25/02/2019		25/02/2019	
Marque		Désignation commerciale			
CITROEN		C3			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF7SXHMRPKT534187		M1		VP	
Type/CNIT		Énergie			
M10CTRVP0669159		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par une société de location de véhicules					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
85023					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :		DATE : G AVANT D G ARRIERE D Ripage (-8 à +8 m/km) : -0.3 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 6 % 2 % Forces verticales : 684 daN 437 daN Frein de service Forces de freinage : 213 daN 190 daN 163 daN 169 daN Déséquilibre (<20%) : 11 % 4 % Forces de freinage (efficacité) : 213 daN 190 daN 163 daN 169 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 65 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 % Émissions à l'échappement CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.024 Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.6 % -1.3 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.2 % +2.0 %			