

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA11679246

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		13/03/2024	24032561	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Favorable		DÉFAILLANCES MINEURES 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 16/06/2023 : 105379 km / 16/08/2023 : 107029 km		
12/03/2026				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contrôle technique périodique				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGRÈMENT : S091Z185				
(9) RAISON SOCIALE : controleplus.fr - LE PLESSIS				
(3) COORDONNÉES : SAS CCPLP 6, rue de la Longue Raie 91220 Le Plessis Pâté Tel:01.60.86.67.66				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGRÈMENT : 091S1133				
NOM ET PRÉNOM : non renseignés				
SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	
FG-157-LF (F)		24/05/2019	24/05/2019	
Marque		Désignation commerciale		
PEUGEOT		3008		
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre	
VF3MRHNSRKS194595		M1	VP	
Type/CNIT		Énergie		
M10PGTVP075F021		ES		
Document(s) présenté(s)				
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par une société de location de véhicules				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
111171				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		DATE :		
FG-157-LF				
CT 12/03/2026				
S091Z185 24032561 XXXXXX				
N° d'agrément : S091Z185 N° de série : VF3MRHNSRKS194595 N° D'IMPRIMÉ : ZA11679246				

AVANT		ARRIERE	
G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km) : -0.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) : 2%		2%	
Forces verticales : 895 daN		603 daN	
Frein de service		Taux d'efficacité (≥18%) : 24%	
Forces de freinage : 320 daN 325 daN		196 daN 182 daN	
Forces de freinage (efficacité) : 320 daN 325 daN		196 daN 182 daN	
Déséquilibre (<20%) : 2%		8%	
Taux d'efficacité global (≥58%) : 68			
Émissions à l'échappement			
CO ralenti (≤0.3%) : 0.00		CO ralenti accéléré (≤0.2%) : 0.00	
CO ralenti accéléré (≤0.2%) : 0.00		Lambda (0.97 à 1.03) : 1.000	
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) : -1.8%		-1.7%	
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) : -3.6%		-3.0%	